


## รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562



### ตารางรายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
1	137	1		1	
2	138	1		1	
3	1310	1		1	
4	145	1		1	
5	148	1		1	
6	1410	1		1	

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
7	155	1		1	
8	157	1		1	
9	158	1		1	
10	1510	1		1	
11	165	1		1	
12	167	1		1	
13	168	1		1	
14	1610	1		1	
15	182	1		1	
16	183	1		1	
17	184	1		2	สายลาโพงหลุด
18	187	1		1	
19	188	1		1	
20	189	1		1	
21	191	1		1	
22	192	1		1	
23	193	1		1	
24	194	1		1	
25	195	1		1	
26	196	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	2	สายลาโพงหลุด
27	197	1	มีโปรเจกต์เตอร์	โต๊ะไม่มี เครื่องเสียงถอดมาไว้ที่ห้องโสต	
28	1101	1		1	
29	1102	1		1	
30	1103	1		2	ไม้ค้ำยันมีเสียง จิกๆ
31	1104	1		1	

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
32	1105	2	หัวเชื่อมต่อสายVGAเสื่อม	1	
33	1106	1		1	
34	1107	1		1	
35	1108	1		1	
36	1111	1		1	
37	1112	1		1	
38	1113	1		1	
39	1114	1		1	
40	1115	1		1	
41	1116	1		1	
42	1117	2	สายVGAเสีย	1	
43	1118	1		2	สายลาโพงหลุด
44	1121	1		1	
45	1122	1		1	
46	1123	1		1	
47	1124	1		1	
48	1125	2	สายVGAเสีย	1	
49	1126	1		1	
50	1127	1		1	
51	1128	1		1	
52	1131	1		1	
53	1132	2	หัวเชื่อมต่อสายVGAเสื่อม	1	
54	1133	1		1	
55	1134	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
56	1135	1		1	

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
57	1136	1		1	
58	1137	2	สายVGAเสีย	1	
59	1138	1		1	
60	1141	1		1	
61	1142	1		1	
62	1143	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
63	1144	1		1	
64	1145	1		1	
65	1146	2	หัวเชื่อมต่อสายVGAเสื่อม	1	
66	1147	1		1	
67	1148	ห้องทำงานนานาชาติ			
68	1151	1		1	
69	ห้องพิภูลทอง	1		1	
70	ห้องจันแก้ว	1		1	
71	252	1		1	
72	253	1		1	
73	254	1		1	
74	255	1		2	ไม้ค้ำยันมีเสียง จิกๆ
75	256	1		1	
76	257	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
77	258	ห้องคอมคณะมนุษย			
78	262	1		1	
79	263	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
80	264	1		1	
81	265	1		2	สายลำโพงหลุด

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
82	266	1		1	
83	267	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
84	268	1		1	
85	269	1		1	
86	273	1		1	
87	274	1		1	
88	275	ห้องพักอาจารย์			
89	276	2	ภาพเป็นเงาซ้อน	1	
90	277	1		1	
91	278	1		1	
92	279	1		1	
93	2122	1		1	
94	2124	1		2	สายลำโพงหลุด
95	2125	1		1	
96	2126	1		1	
97	2127	1		1	
98	2128	1		1	
99	2129	ห้องเก็บของ			
100	2152	1		2	ไมค์ขยับมีเสียง จิกๆ
101	2153	1		1	
102	2154	2	หัวเชื่อมต่อสายVGAเสื่อม	1	
103	2155	1		1	
104	2156	1		1	
105	331	1		1	
106	332	1		1	

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
107	341	1		1	
108	342	1		1	
109	343	1		1	
110	351	1		1	
111	431	1		1	
112	432	1		1	
113	441	1		2	ไมค์ขยับมีเสียง จิกๆ
114	511	1		1	
115	521	1		1	
116	531	2	หัวเชื่อมต่อสายVGAเสื่อม	1	
117	533	1		1	
118	534	1		1	
119	535	1		1	
120	541	1		1	
121	542	1		1	
122	543	1		1	
123	545	1		1	
124	546	1		1	
125	623	1		1	
126	624	1		1	
127	625	1		1	
128	633	1		1	
129	634	1		1	
130	635	1		1	
131	643	1		1	

ลำดับ	ห้อง	ระบบภาพ		ระบบเสียง	
		ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียด
132	644	1		2	ไมค์ขยับมีเสียง จิกๆ
133	645	1		1	
134	646	2	สายVGAเสีย	1	
135	651	1		1	
136	652	1		2	ลาโพงเสื่อม
137	653-654	1		1	
138	655	2	สายVGAเสีย	1	
ไขได้ปกติ(1)		117		122	
พบปัญหาและแก้ไข(2)		17		11	